

## **SOLDADOR INVERSOR DE 200 AMP**

**Voltaje entrada**

110/220V - 1Ph

**Frecuencia**

50/60Hz

**Voltaje en vacío**

80V - 5V - 42V

**Rango corriente**

10-200(MMA) 10-160(TIG)

**Ciclo de trabajo a 40°**

40%

**Fusible mínimo recom.**

16A



IP 21 S

I.CL.H

Corriente de salida DC

Peso 15Kg

Multifunción, permite soldar MMA, TIG, MIG - MAG, con GAS y sin GAS, en 2 y 4 tiempos.



[www.inversoreselite.com.mx](http://www.inversoreselite.com.mx)